

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ DÖNÜŞÜM TABLOSU

Roughness Parameter		Roughness Class	Roughness Parameter	Roughness Parameter	
Ra	CLA		Rt	Rz	
(μm)	(μinch)		(μm)	(μm)	
1.60	63.00	N7	12.80	10.90	HESAPLAMA TEMELİ 1Rt ~ 8 Ra 1 Rz ~ 0.85 Rt
1.00	40.00		8.00	6.80	
0.80	32.00	N6	6.40	5.40	
0.63	25.20		5.00	4.30	
0.50	20.00		4.00	3.40	
0.40	16.00	N5	3.20	2.70	
0.315	12.60		2.50	2.10	
0.25	10.00		2.00	1.70	
0.20	8.00	N4	1.60	1.40	
0.16	6.40		1.30	1.10	
0.125	5.00		1.00	0.85	
0.10	4.00	N3	0.80	0.68	
0.08	3.20		0.64	0.54	
0.063	2.50		0.50	0.43	
0.05	2.00	N2	0.40	0.34	
0.04	1.60		0.32	0.27	
0.025	1.00	N1	0.20	0.17	

Yüzey pürüzlülük değerlerinde Ra, Rt, Rz cinslerinde dönüşüm yapabilmek için kullanılabilecek dönüşüm tablosu.

1Rt ~ 8 Ra

1 Rz ~ 0.85 Rt |